

TILSYNSRAPPORT

J.nr.:

Virksomhed: Midtfyns Bilsyn Aps

Adresse: Industrivej 69.

Postnummer og by: 5750 Ringø

Tilladelsesnummer: AA6 - AA7

Kategori: 3 + 4

Synssted **Flådesynssted** **Omsynssted**

Tilsynsresultat:

A tilfredsstillende

B anmærkninger

C ikke tilfredsstillende


Færdselsstyrelsens kontrol: (1.4 - 2.2 gælder ikke omsynsvirksomhed)

- 1.0 ja nej Tilladelse(r) er anbragt synligt for kunderne
- 1.1 ja nej Elektronisk kommunikationsudstyr er til rådighed
- 1.2 ja nej Krævet udstyr er til rådighed
- 1.3 ja nej Ajourført samling af relevante forskrifter og bestemmelser er til rådighed
- 1.4 ja nej Kvalitetsstyringssystem anvendes
- 2.0 ja nej Et udvalg af synsrapporter fra tidligere syn er kontrolleret
- 2.1 ja nej De anførte fejl og synsresultater stemmer overens
- 2.2 ja nej Synsstedets tilladelse(r) og de synede køretøjer stemmer overens
- 3.0 ja nej Kontrolleret under tilsynet: Synet køretøj Omsynet køretøj Let køretøj Tungt køretøj
- Fabrikat: TOYOTA Regnr.: TS 91547 Stelnr.: 7013622
- 3.1 ja nej Kontrollen er foretaget under det ordinære syn/omsyn
- 3.2 ja nej Synet/omsynet er gennemført korrekt
- 3.3 ja nej Synsresultatet er ændret af Færdselsstyrelsen
- 4.0 ja nej Andet (se bemærkninger)

Bemærkninger:

Dato for tilsyn	Inspektør	Underskrift
11.12.08	Flemming Petersen	

Virksomhedens/afdelingens kvittering for modtagelse af tilsynsrapporten:

Klokkeslæt	Navn (blokbogstaver)	Underskrift
09.55	Midtfyns Bilsyn Aps Chr. Jørgensen	

Adelgade 13
Postboks 9039
DK-1304 København K
Tlf.: (+45) 33 92 91 00
Fax: (+45) 33 93 22 92
E-mail: fstyr@fstyr.dk
Internet: www.fstyr.dk