

# TILSYNSRAPPORT

SYN OG ~~OMSYN~~

J.nr.:

**Virksomhed:** MIDTFYNS BILSYN APS

**Tilladelsesnummer:** 116

**Afdeling:** RINGE

**Adresse:** HØJGÅRDSVEJ 2

**Postnummer og by:** 5750 RINGE

**Kategori(er):** 3

**Tilsynsresultat:**

**A** tilfredsstillende


**B** anmærkninger

**C** ikke tilfredsstillende

**Færdselsstyrelsens kontrol:** (1.4 - 2.2 gælder ikke omsynsvirksomhed)

- |     |                                     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|     | ja                                  | nej                                 |  |
| 1.0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tilladelse(r) er anbragt synligt for kunderne  |
| 1.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Elektronisk kommunikationsudstyr er til rådighed   |
| 1.2 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Krævet udstyr er til rådighed  |
| 1.3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ajourført samling af relevante forskrifter og bestemmelser er til rådighed                 |
| 1.4 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Kvalitetsstyringssystem anvendes   |
| 2.0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Et udvalg af synsrapporter fra tidligere syn er kontrolleret                               |
| 2.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | De anførte fejl og synsresultater stemmer overens  |
| 2.2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Synsstedets tilladelse(r) og de synede køretøjer stemmer overens                           |
| 3.0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Et synet <input type="checkbox"/> omsynet <input type="checkbox"/> køretøj er kontrolleret |
|     |                                     |                                     | Fabrikat: <u>OPEL</u> Regnr.: <u>OD 56876</u> Stelnr.: <u>4519</u>                         |
| 3.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Synet/omsynet er gennemført korrekt  |
| 3.2 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Synsresultatet er ændret af Færdselsstyrelsen  |
| 4.0 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Andet (se bemærkninger)  |

**Bemærkninger:**


Dato for tilsyn	Inspektør	Underskrift
29/1-07	Allan H. Bruhn	

**Virksomhedens/afdelingens kvittering for modtagelse af tilsynsrapporten:**

Klokkeslæt	Navn (blokbogstaver)	Underskrift
11:00	MB Midtfyns Bilsyn ApS Chr. Jørgensen	

Adelgade 13  
Postboks 9039  
DK-1304 København K  
Tlf.: (+45) 33 92 91 00  
Fax: (+45) 33 93 22 92  
E-mail: fstyr@fstyr.dk  
Internet: www.fstyr.dk