

# TILSYNSRAPPORT

J.nr.:

**Virksomhed:** Midtfyns Bilsyn

**Adresse:** Haggårdsvej 2

**Postnummer og by:** 5750 Ringø

**Tilladelsesnummer:** 116

**Kategori:** 3

**Synssted**       **Flådesynssted**       **Omsynssted**

**Tilsynsresultat:**

**A** tilfredsstillende

**B** anmærkninger


**C** ikke tilfredsstillende

**Færdselsstyrelsens kontrol:** (1.4 - 2.2 gælder ikke omsynsvirksomhed)

- |     |                                     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|     | ja                                  | nej                                 |  |
| 1.0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tilladelse(r) er anbragt synligt for kunderne  |
| 1.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Elektronisk kommunikationsudstyr er til rådighed   |
| 1.2 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Krævet udstyr er til rådighed  |
| 1.3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ajourført samling af relevante forskrifter og bestemmelser er til rådighed   |
| 1.4 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Kvalitetsstyringssystem anvendes   |
| 2.0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Et udvalg af synsrapporter fra tidligere syn er kontrolleret   |
| 2.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | De anførte fejl og synsresultater stemmer overens  |
| 2.2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Synsstedets tilladelse(r) og de synede køretøjer stemmer overens   |
| 3.0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kontrolleret under tilsynet: <input checked="" type="checkbox"/> Synet køretøj <input type="checkbox"/> Omsynet køretøj <input checked="" type="checkbox"/> Let køretøj <input type="checkbox"/> Tungt køretøj |
|     |                                     |                                     | Fabrikat: <u>CITROEN</u> Regnr.: <u>XV38.385</u> Stelnr.: <u>A5557</u>   |
| 3.1 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Kontrollen er foretaget under det ordinære syn/omsyn   |
| 3.2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Synet/omsynet er gennemført korrekt  |
| 3.3 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Synsresultatet er ændret af Færdselsstyrelsen  |
| 4.0 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Andet (se bemærkninger)  |

**Bemærkninger:**


<b>Dato for tilsyn</b> <u>13/11-07</u>	<b>Inspektør</b> Jens Maegaard	<b>Underskrift</b> 
---	-----------------------------------	--

<b>Virksomhedens/afdelingens kvittering for modtagelse af tilsynsrapporten:</b>		
Klokkeslæt <u>09.20</u>	Navn (blokbogstaver) <u>MB</u> Midtfyns Bilsyn ApS Chr. Jørgensen	Underskrift 

Adelgade 13  
Postboks 9039  
DK-1304 København K  
Tlf.: (+45) 33 92 91 00  
Fax: (+45) 33 93 22 92  
E-mail: fstyr@fstyr.dk  
Internet: www.fstyr.dk