

J.nr.:

Virksomhed: Midtfyns Bilsyn.

Adresse: Højgårdsvej 2

Postnummer og by: 5750 Ringø

Tilladelsesnummer: 116.

Kategori: 3

Synssted Flådesynssted Omsynssted

Tilsynsresultat:

A tilfredsstillende

B anmærkninger

C ikke tilfredsstillende

Færdselsstyrelsens kontrol: (1.4 - 2.2 gælder ikke omsynsvirksomhed)

- 1.0 ja nej Tilladelse(r) er anbragt synligt for kunderne
- 1.1 Elektronisk kommunikationsudstyr er til rådighed
- 1.2 Krævet udstyr er til rådighed
- 1.3 Ajourført samling af relevante forskrifter og bestemmelser er til rådighed
- 1.4 Kvalitetsstyringssystem anvendes
- 2.0 Et udvalg af synsrapporter fra tidligere syn er kontrolleret
- 2.1 De anførte fejl og synsresultater stemmer overens
- 2.2 Synsstedets tilladelse(r) og de synede køretøjer stemmer overens
- 3.0 Kontrolleret under tilsynet: Synet køretøj Omsynet køretøj Let køretøj Tungt køretøj

Fabrikat: Toyota Regnr.: UM88080 Stelnr.: 59039

- 3.1 Kontrollen er foretaget under det ordinære syn/omsyn
- 3.2 Synet/omsynet er gennemført korrekt
- 3.3 Synsresultatet er ændret af Færdselsstyrelsen
- 4.0 Andet (se bemærkninger)

Bemærkninger:

Dato for tilsyn	Inspektør	Underskrift
<u>26.03.08</u>	Flemming Petersen	

Virksomhedens/afdelingens kvittering for modtagelse af tilsynsrapporten:

Klokkeslæt	Navn (blokbogstaver)	Underskrift
<u>09.20</u>	<u>MB</u> Midtfyns Bilsyn ApS Chr. Jørgensen	

Adelgade 13
Postboks 9039
DK-1304 København K
Tlf.: (+45) 33 92 91 00
Fax: (+45) 33 93 22 92
E-mail: fstyr@fstyr.dk
Internet: www.fstyr.dk