

# TILSYNSRAPPORT

J.nr.:

**Virksomhed:** MIDTFYNS BILSYN

**Adresse:** INDUSTRIVEJ 69.

**Postnummer og by:** 5750 RINGE.

**Tilladelsesnummer:** 116 + 117

**Kategori:** 3 + 4.

**Synssted**       **Flådesynssted**       **Omsynssted**

**Tilsynsresultat:**

**A** tilfredsstillende


**B** anmærkninger

**C** ikke tilfredsstillende


**Færdselsstyrelsens kontrol:** (1.4 - 2.2 gælder ikke omsynsvirksomhed)

- 1.0  ja  nej  Tilladelse(r) er anbragt synligt for kunderne
- 1.1   Elektronisk kommunikationsudstyr er til rådighed
- 1.2   Krævet udstyr er til rådighed
- 1.3   Ajourført samling af relevante forskrifter og bestemmelser er til rådighed
- 1.4   Kvalitetsstyringssystem anvendes
- 2.0   Et udvalg af synsrapporter fra tidligere syn er kontrolleret
- 2.1   De anførte fejl og synsresultater stemmer overens
- 2.2   Synsstedets tilladelse(r) og de synede køretøjer stemmer overens
- 3.0   Kontrolleret under tilsynet:  Synet køretøj  Omsynet køretøj  Let køretøj  Tungt køretøj
- Fabrikat: CITROEN Regnr.: YS 35 723 Stelnr.: -181426.
- 3.1   Kontrollen er foretaget under det ordinære syn/omsyn
- 3.2   Synet/omsynet er gennemført korrekt
- 3.3   Synsresultatet er ændret af Færdselsstyrelsen
- 4.0   Andet (se bemærkninger)

**Bemærkninger:**


Dato for tilsyn	Inspektør	Underskrift
10.03.09	Kurt Hansen	

**Virksomhedens/afdelingens kvittering for modtagelse af tilsynsrapporten:**

Klokkeslæt	Navn (blokbogstaver)	Underskrift
13.05	Midtfyns Bilsyn APS Ole B. Kristensen	

Adelgade 13  
Postboks 9039  
DK-1304 København K  
Tlf.: (+45) 33 92 91 00  
Fax: (+45) 33 93 22 92  
E-mail: fstyr@fstyr.dk  
Internet: www.fstyr.dk