

**Virksomhed:** MIDTFYNS BILSYN APS

**Adresse:** INDUSTRIVEJ 69

**Postnummer og by:** 5750 RINGE

**Tilladelsesnummer:** 117.

**Kategori:** 4

Synssted     Flådesynssted     Omsynssted

**Tilsynsresultat:**

**A** Tilfredsstillende

**B** Anmærkninger

**C** Ikke tilfredsstillende

**Z** Forqæves kørsel

**M** Måltrettet tilsyn

**Færdselsstyrelsens kontrol:** (2.0 - 2.2 gælder ikke omsynsvirksomhed)

- |     |                                     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|     | ja                                  | nej                                 |  |
| 1.0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tilladelse(r) er anbragt synligt for kunderne.   |
| 1.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Elektronisk kommunikationsudstyr er til rådighed.  |
| 1.2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Krævet udstyr er til rådighed  |
| 1.3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ajourført samling af relevante forskrifter og bestemmelser er til rådighed   |
| 2.0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Et udvalg af synsrapporter fra tidligere syn er kontrolleret   |
| 2.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | De anførte fejl og synsresultater stemmer overens  |
| 2.2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Synsstedets tilladelse(r) og de synede køretøjer stemmer overens   |
| 3.0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kontrolleret under tilsynet: <input checked="" type="checkbox"/> Synet køretøj <input type="checkbox"/> Omsynet køretøj <input type="checkbox"/> Let køretøj <input checked="" type="checkbox"/> Tungt køretøj |
|     |                                     |                                     | Fabrikat: <u>KRONE</u> Regnr.: <u>NW 6286</u> Stejnr.: <u>-1312223.</u>  |
| 3.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kontrollen er foretaget under det ordinære syn/omsyn   |
| 3.2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Synet/omsynet er gennemført korrekt  |
| 3.3 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Synsresultatet er ændret af Færdselsstyrelsen  |
| 4.0 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Andet (se bemærkninger)  |

**Bemærkninger:**


Dato for tilsyn	Inspektør	Underskrift
<u>26.11.09.</u>	Flemming Peteresen	

Adelgade 13  
Postboks 9039  
DK-1304 København K  
Tlf: (+45) 33 92 91 00  
Fax: (+45) 33 93 22 92  
E-mail: fstyr@fstyr.dk  
Internet: www.fstyr.dk

**Virksomhedens/afdelingens kvittering for modtagelse af tilsynsrapporten:**

Klokkeslæt	Navn (blokbogstaver)	Underskrift
<u>12.10</u>	Midtfyns Bilsyn APS Ole B. Kristensen	