



TILSYNSRAPPORT Sagsnummer: 2022-208385

| | |
|---|---------------------------------------|
| Navn: Midfyns Bilsyn ApS Adresse: Industrivej 69 By: 5750 Ringe CVR nr.: 29246599 | Tilsynsresultat: Tilfredsstillende |
| Type: Synssted Tilsynsart: Periodisk tilsyn - Lette køretøjer | Tilsynskategori: |
| Link til proces for tilsyn: http://www.fstvr.dk/tilsyn | |

Færdselsstyrelsens kontrol:

Kontrolsyn:

| | | | |
|-----------|----------------------|----------------|-------------------------------|
| Art M1 | Fabrikat MASERATI | Regnr. Uden | Stejnr.: ZAMYT57B001298804 |
|-----------|----------------------|----------------|-------------------------------|

Synet køretøj
Kontrol efter ordinært syn/omsyn
Gennemført korrekt
Synsresultat ej ændret

Bemærkninger:

Toldsyn import.
Dialog om udvidelsen i forbindelse med EF-typegodkendelsen.

| | Synssted |
|--------------|----------|
| Tilsynspoint | - 0,5 |
| Fejlpoint | 0,0 |
| Pointsum | - 0,5 |

Dato for tilsyn

Inspektør

| | |
|------------|---------------|
| 31-03-2022 | Klaus Mølgård |
|------------|---------------|

Klokkeslæt start/slut

Kontaktperson på stedet

| | |
|---------------|----------------|
| 10:35 / 11:15 | Arne Jørgensen |
|---------------|----------------|